



CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA TOTAL N° **11376**, 715.

EL DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES QUE SUSCRIBE, **CERTIFICA**
QUE, EN LA PROPIEDAD UBICADA EN ESTA COMUNA:

PROPIETARIO (A)	: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	RUT: 60.400.000-9.
REPRESENTANTE LEGAL	: RAMIRO ALFONSO MENDOZA Z .	RUT: 7.578.740-5.
ROL AVALUO N°	: 133-7.	
UBICADA EN	: BAQUEDANO N° 935 - 939.	
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N°	: 17122 DE FECHA 25/02/2015..	
CON UN PRESUPUESTO DE	: \$ 33.368.053.-	
SE RECIBE CONFORME LA	: OBRA NUEVA DE: 2.433.53 m².	
DESTINADA A	: EQUIPAMIENTO - SERVICIOS	

Se recibe Permiso de Edificación N° 17.122 de fecha 25/02/2015, mediante el cual se aprobó Modificación de Permiso N°16.849 de fecha 16/04/2014, por Obra Nueva con destino de Equipamiento - Servicios, en propiedad que cuenta con 1 041,04 m2 de superficie predial

Se recibe la edificación de 2.433,53 m2, compuesta de la siguiente manera.

- **Subterráneo:** rampa de acceso, 21 estacionamientos, hall acceso, escalera principal, ascensor, archivo general, sala eléctrica, grupo electrógeno, sala de bombas, sala personal externo, estanque, baño 1, baño 2, y patio de luz.

1° Piso: rampa acceso, guardia, bodega, sala conferencia, hall de acceso sala conferencias, baño discapacitado, baño hombres, baño mujeres, audio, kitchenette, escalera secundaria, shaft, red húmeda (2) oficina conductores, oficina estafetas, archivo, hall acceso principal, escalera principal, sala de tableros (2), shaft A/c, hall de ascensor ascensor oficina de partes, coordinador oficina de partes, coordinador oficina de partes, baño hombres (3), baño mujeres (2), kitchenette, atención usuarios 1, atención usuarios 2, coordinador informática, patio de luz, administrador regional, servidores y sala de reuniones.

2° Piso: Hall de acceso 2° piso, jefe unidad de control, análisis contabilidad, toma de declaraciones, secretaría y hall, unidad de sumarios 1, unidad de sumarios 2, unidad técnica regional, oficina de supervisores (3), oficina de revisión de planos, inspección técnica de obras, baños hombres (3), baño mujeres (2), kitchenette, patio de luz, hall de ascensor, ascensor, escalera principal, oficina auditores financieros (2), sala de reunión, escalera secundaria y bodega / archivos, shaft, red húmeda (2), sala de tableros (2), shaft A/c

3° Piso: Hall de acceso 3° piso oficina contralor, sala reuniones contralor, vestidor y baño, oficina secretaria, archivo, sala visita contralor, patio luz, oficina analista de procesos, oficina abogado (2), secretaría, jefe unidad jurídica, kitchenette, baño hombres (3), baño mujeres (2), hall de ascensor, ascensor, escalera principal, analista de contrato de obras, oficina de abogado (3), escalera secundaria, jefe unidad administración del estado, sala de reuniones, terraza, secretaria y unidad personal de administración del estado, secretaria, secretaria y unidad de personal de administrador del Estado, terrazas, archivo, sala de reuniones, escalera secundaria, Shaft, red húmeda (2), sala de tableros (2), Shaft A/c.

4° Piso: Hall de acceso 4° piso, escalera principal, hall de ascensor, ascensor, baño mujer (1), baño hombre (1), cocina bodega, patio de luz, terraza descubierta, comedor, sala de tableros, shaft A/c, Red Húmeda (1), terraza descubierta, escalera secundaria, shaft, patio de luz (2)

Finalmente, la propiedad queda con una superficie de 2.433,53 m2, destinados a Edificio de Equipamiento -Servicios, en 4 (cuatro) pisos y un subterráneo



CERTIFICADOS PRESENTADOS

- ✓ Cuenta con Informe de medidas de Gestión y Control de Calidad de la Obra, suscrito por el Arquitecto, Sr. Orestes Borghero Lasagna.
- ✓ Cuenta con certificado mediante el cual, indica cumplimiento del Permiso de edificación N°17 122/15, O G U.C. y L.G.U C, suscrita por el Sr. Orestes Borghero Lasagna.
- ✓ Cuenta con Informa Favorable de Revisor Independiente N°02/2015, Sr. Francisco Zuleta G
- ✓ Cuenta con Informe Favorable de Revisor de Estructura N° 3773-020-2014, Sr Rodrigo Vásquez U
- ✓ Cuenta con Certificado Reposición de Pavimentación y obras de Ornato, del SERVIU, Ord N°0169 de fecha 22/01/2015 y Certificado N°024 de fecha 06/03/2015.
- ✓ Cuenta con Certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado N°4429/2014 y N°068 de fecha 17/02/2015 de Aguas del Altiplano.
- ✓ Cuenta Certificado de instalaciones de electricidad, N°1165409 del SEC.
- ✓ Cuenta con 45 certificados de Ensayes de Hormigones, emitidos por TESTCONTROL.
- ✓ Cuenta con copia del Libro de Obras, respectivo.
- ✓ Cuenta con Informe de mecánica de suelos, firmado por el Sr Darko Miserda A., Ingeniero Civil.,
- ✓ Cuenta con Certificado Electromecánico de Ascensores N°058/2015, firmado por Angel Maraboli Carvajal, Ingeniero Mecánico.
- ✓ Cuenta con Certificado de inscripción vigente N°097 de fecha 02/03/2015, del MINVU Metropolitano.
- ✓ Cuenta con Certificado de Instalación de Climatización, del instalador Srs., Climatización Ingelspac Ltda.

- El profesional proyectista es el responsable del cumplimiento de las normas técnicas de la O.G.U C., según Ley 20.016/05.

PROFESIONALES.

Arquitecto : Sr. Orestes Borghero Lasagna.
Constructor : Sr Raúl Manriquez Fuentes.
Inspector Técnico : Sr. Rodrigo Cámeron Amestica.
Rev Independiente: Sr. Francisco Zuleta Gómez.
CLASIFICACIÓN : B-1 Y B-2

CANCELÓ DERECHO MUNICIPAL SEGÚN BOLETÍN N° 4241218 DEL 03/03/2015 POR \$ 21.534.-

ARICA, 18 FEB 2015




ROSA DIMITSTEIN ARDITI
ARQUITECTA
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES